

# stay in touch

## Atualização de firmware Ridesync para rotação de tela horizontal/vertical

Material Necessário:



- Nota: Ele será formatado e o conteúdo existente será excluído
- 2. PC Microsoft Windows 10 ou superior
- Deve ter um leitor de cartão Micro SD integrado ou externo..

#### 3. Firmware Zip File

- nome do arquivo : Ridesync Firmware-screen switch.zip
- Downloadable website: www.interphonebrasil.com.br/atualizacoes

#### 4. Chave tipo do tipo philips

- É necessário abrir o SLOT na parte inferior do RIDESYNC.

Procedimento de atualização:

## 1. Preparando o Micro SD Card:

- Insira o cartão Micro SD no leitor de cartão conectado ao PC.
- Aguarde até que seja detectado pelo sistema operacional.

- Extraia o conteúdo do arquivo Ridesync Firmware-screen switch.zip para uma pasta facilmente acessível no PC.accessible folder on the PC.



- Acesse o arquivo de extração e localize o sub arquivo chamado de PHONECARD.

#### 2. Carregando o Firmware no Cartão Micro SD:

- Abra o aplicativo PhoenixCard localizado na pasta phonecard.

<mark> </mark>   🖓 📙 =	Gestisci	C:\Users\: \Downloads\F	Ridesync Firmware-screen swit	ch\ph —	
File Home Condividi Visu	ualizza Strumenti applicazioni				~ 🕐
← → × ↑ 📙 > Questo PC >	Download > Ridesync Firmware-sc	reen switch > phonecard	ٽ ~	Cerca in phoneca	ard 🔎
	Nome	Ultima modifica	Тіро	Dimensione	^
📌 Accesso rapido	ini_fun.lhs	15/06/2020 11:26	File LHS	4 KB	
OneDrive - CELLULARLINE GROUF	🚳 IniParasPIg.dll	15/06/2020 11:26	Estensione dell'ap	44 KB	
	🗟 Langplg.dll	15/06/2020 11:26	Estensione dell'ap	56 KB	
Questo PC	LangPigex.dll	15/06/2020 11:26	Estensione dell'ap	24 KB	
E Desktop	LangPigex_1.dll	15/06/2020 11:26	Estensione dell'ap	24 KB	
🛗 Documenti	🚳 lua5.1.dll	15/06/2020 11:26	Estensione dell'ap	617 KB	
👆 Download	🗟 luaBase.dll	15/06/2020 11:26	Estensione dell'ap	136 KB	
📰 Immagini	🗟 luasocket.dll	15/06/2020 11:26	Estensione dell'ap	24 KB	
h Musica	🗟 Mbr2Gpt.dll	21/04/2021 16:22	Estensione dell'ap	11 KB	
2 O	📄 option.cfg	13/07/2021 20:52	File CFG	1 KB	
J Oggetti 3D	ParserManager.dll	06/07/2020 19:43	Estensione dell'ap	81 KB	
📑 Video	🥪 PhoenixCard.exe	14/07/2021 17:33	Applicazione	1.761 KB	
Windows (C:)	PhoenixCard.lan	08/07/2021 20:20	File LAN	4 KB	
	🔒 PhoenixCard_4 ˦i©-¤.pdf	21/04/2021 16:22	Documento Adob	4.059 KB	
	PhoenixCard_ChangeLog.pdf	f 14/07/2021 14:54	Documento Adob	67 KB	

- Clique no botão Imagem (canto superior esquerdo da janela de aplicativo).

Image					
Work Type					
O Product	C Start	up OKey Card	Burn	Restore	Refresh Drive
Dev List(Please	plug in	ou want to make)			
Select	drive	Capacity		Stat	us
1	D	1909M			
Output messag	99				
Message					
Find Drive:D					
Clean	Help				Update Version Close

- Selecione o arquivo de imagem do firmware:

# MT031\_PND\_JWD\_RIDESYNC\_960X480M50\_CPAPAAMC\_20240911\_V1.

img - Clique no botão Gravar (localizado no centro da janela do aplicativo)

Image	er (over a pocar (a carte	op posesyne rannore zez re.			no_mo_nocome_rear	001100_0110
ork Type OProduct	Start up	C Key Card	Bum	Restore	Refresh Drive	
ev List(Please	plug in the card you w	rant to make)				
elect	drive	Capacity		Stati	JS	
1	D	1909M				
utput messag	e					
essage						
1d Drive:D						

- Aguarde o software:
- Inicialize o cartão Micro SD.
- Copie o firmware para o cartão.

PhoenixCard	V4.2.7		
Image	ap\/Ridesync Firm	ware 20240911 Old Touch plate	e-screen switch\MT031_PND_JWD_RIDESYNC_960X480M50_CPAPAAMC_20240911_V1.in
Work Type O Produ	ct O Start u	p O Key Card	Burn Restore Refresh Drive
Dev List(Pleas	se plug in the card yo	u want to make)	
ielect	drive	Capacity	Status
✓ 1	D	1909M	8%
output messi	age		
lessage			
C Formatting	the card		
2: [pheonix c	ard_00]Burn Sucess		
Clean	Help		Update Version Close

- Após a conclusão, uma mensagem de sucesso aparecerá na parte inferior da janela do software.

Jer LutZPlease plug in the card you want to make) elect drive Capacity 1 0 190994	Status
elect drive Copactry √1 D 19094	Status
1 D 19094	
and part in example	
Hessage	
1: Liburn Sucess	
): [DATA File]Burn Sucess	
): Magic Complete	
D: Burn End	
ind Drive:D	
lo Drive	
ind Drive:D	

- Feche o software e remova o cartão Micro SD do leitor.

#### 3. Installing the Firmware on Ridesync:

- Use the Phillips screwdriver to unscrew the SD card slot cover on the underside of the Ridesync device.



- Insert the Micro SD card into the slot.

- Power on the Ridesync device.
- The new firmware will be automatically detected.
- A progress bar will appear on the display, indicating the installation status.



- Once the update is complete, the Ridesync device will power off automatically.
- Remove the Micro SD card from the device.
- Reattach the SD card slot cover and securely tighten the screws.

## **Conclusion:**

The firmware update is now complete. The Ridesync device is ready to be used with the new screen rotation feature, accessible via the settings menu.